

1. 使用機台前需檢查哪些部份
2. 下降鏡頭需注意哪一部份
3. 倍率切換
4. 量測操作
5. 量測資料存放處
6. 量測結束，離開機台前需確認哪些部份